



alleen 113



Fluke 11X series True-rms digitale multimeters

Betrouwbare DMM's voor elektrische doeleinden en HVAC-doeleinden

De Fluke 117 digitale multimeter heeft o.a. een functie voor contactloze spanningsdetectie om het werk sneller te kunnen uitvoeren. De Fluke 115 digitale multimeter is de oplossing voor een grote verscheidenheid aan elektrische en elektronische meettoepassingen. De Fluke 116 digitale multimeter is speciaal ontworpen voor HVAC-professionals. De Fluke 114 digitale multimeter is het beste instrument voor storingzoekers voor 'go/no-go'-metingen en de 113 is een elektrische en netmultimeter die de basisfuncties biedt.

- VoltAlert™ technologie voor geïntegreerde contactloze spanningdetectie (117)
- AutoVolt functie voor automatische AC-/DC-spanningsselectie (117, 116, 114)
- Ingebouwde thermometer voor HVAC-toepassingen (116)
- Microampèremeting voor het testen van vlamsensoren (116)
- VCHEK™ LoZ-meetfunctie voor lage impedanties voor het tegelijkertijd uitvoeren van spannings- en continuïteitsmetingen (113)
- LoZ: Lage ingangsimpedantie voorkomt valse meetwaarden als gevolg van 'fantomspanning' (117, 116, 114)
- Registratie van max./min./gemid. waarden van signaalschommelingen
- Groot display met witte LED-achtergrondverlichting voor gebruik in schaars verlichte omgevingen
- Compact ergonomisch ontwerp voor bediening met één hand

Specificaties

Functies	117	116	115	114	113
AC-/DC-spanning	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
AC-/DC-stroom	10 A	600,0 µA	10 A		
Weerstand	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	60 kΩ
Capaciteit	1 nF tot 9.999 µF	1 nF tot 9.999 µF	1 nF tot 9.999 µF		
Diodetest	•		•		•
Frequentie	5 Hz tot 99,99 kHz	5 Hz tot 99,99 kHz	5 Hz tot 99,99 kHz		
Temperatuur		+400 °C			
Veiligheidsclassificatie	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V

Bestelinformatie

Modellen	Inbegrepen accessoires
FLUKE 117 Multimeter met contactloze spanningszoeker	Meetsnoeren, holster, gebruikershandleiding en batterij van 9 V (geïnstalleerd)
FLUKE 116 HVAC-multimeter met temperatuur- en microampèremeting	Meetsnoeren, geïntegreerde temperatuurmeetprobe, holster, gebruikershandleiding en batterij van 9 V (geïnstalleerd)
FLUKE 115 multimeter	Meetsnoeren, holster, gebruikershandleiding en batterij van 9 V (geïnstalleerd)
FLUKE 114 elektrische multimeter	Meetsnoeren, holster, gebruikershandleiding en batterij van 9 V (geïnstalleerd)
FLUKE 113 multimeter	Meetsnoeren, holster, gebruikershandleiding en batterij van 9 V (geïnstalleerd)



Kits—Koop meer, bespaar meer




117/323 combinatiekit voor elektriciens



116/62 MAX+ HVAC-combinatiekit

Aanbevolen accessoires



TL175 TwistGuard™ meetsnoeren

C115 draagtas

